

Asbestipurkutilan luovutusasiakirja

1(2)

Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyötilan puhdistus (Rastita oikea vaihtoehto).

Purkupaikan osoite ja purkukohte: Töbrikatu 70 liiketila 3
Lattian mustaliima

KYLLÄ

EI

☒

Purkutilaan menevä osastointi on puhdistettu imuroimalla

☒

Purkutilan pinnat on siivottu imuroimalla

☒

Purkutilan pinnat puhdistettu tarvittaessa liinalla

☒Osaston ilma on puhdistettu alipaineistajan 1 tunnin jälkikäyntiajalla
(purkutilan ilmavaihto n. 10 kertaa tunnissa)☒Osaston puhtaus purkutyön jälkeen on varmistettu aggressiivisella
ilmamittauksella imemällä kuitunäyteotto hyväksytyllä alipainepumpulla
pumpun suodattimen läpi purkutilan ilmaa _____ minuuttia
_____ L/min ilmavirtauksen imunopeudella ennen osastoinnin purkamista.☒Tilassa on päättämättömiä tai rikkinäisiä putkieristeitä tai pölyvässä
muodossa olevia muita asbestimateriaaleja.☒

Tilan ilma ja pinnat ovat pölyttömiä.

☒

Ilmanäytteenoton lausunto on liitteenä

☒

Onko tiloihin jäänyt purkamattomia asbestipitoisia materiaaleja

lopun Lattian mustaliima

Jos on niin:

☐Rakennuttajalle / tilaajalle on annettu loppukäyttäjää varten käyttö-, huolto-
ja kunnossapito-ohjeisiin tiedot tilaan jäävistä asbestimateriaaleista

Muuta huomioitavaa:

Mustaliima Poistettu kohdepoistoOulu27.1.25

(Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)

Paikka ja pvm

Jari Laakola

Tilaaajan edustaja

Urakoitsijan edustaja